

Фотофіксація пошкоджень приміщень 2-го поверху

(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)



Фото 1,2. Пошкодження приміщення 273. Пошкодження дерев'яних вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).






Фото 3,4,5. Пошкодження приміщення 275. Пошкодження вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Пошкодження паркету(вздуття) внаслідок витікання води з зруйнованих радіаторів






Фото 6,7,8. Пошкодження приміщення 276,277,280. Пошкодження дерев'яних вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини в кладці та штукатурці перегородок



Фото 9,10. Пошкодження приміщення 205. Пошкодження дерев'яних вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 11. Пошкодження приміщення 206. Пошкодження дерев'яного вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 12. Пошкодження приміщення 207. Пошкодження дерев'яного вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 13. Пошкодження приміщення 207а. Пошкодження дерев'яного вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).





Фото 14,15. Пошкодження приміщення 208. Пошкодження дерев'яних вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Двері вибиті



Фото 16. Пошкодження приміщення 209. Пошкодження дерев'яних вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 17. Пошкодження приміщення 210. Пошкодження дерев'яного вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).





Фото 18,19. Пошкодження приміщення 211. Пошкодження вікон(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини в кладці та штукатурці перегородок



Фото 20. Пошкодження приміщення 212. Пошкодження м.п вікна(розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 21-24. Пошкодження приміщення 215,214. Пошкодження м.п вікна(розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, рам). Зруйнована стеля армстронг та двері в приміщенні 215



Фото 25-27. Пошкодження приміщення 215а,216. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини та пошкодження штукатурки



Фото 28. Пошкодження приміщення 217. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 29. Пошкодження приміщення 224. Вибиті вікна.



Фото 30. Пошкодження приміщення 218. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Пошкоджена підвісна стеля



Фото 31. Пошкодження приміщення 226. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 32-33. Пошкодження приміщення 229,230. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини та пошкодження штукатурки стін та стелі





Фото 34-37. Пошкодження приміщення 231. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини та пошкодження мурування перегородок та її штукатурки



Фото 38. Пошкодження приміщення 231а. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 39. Пошкодження приміщення 232. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 40. Пошкодження приміщення 233. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін



Фото 41. Пошкодження приміщення 234. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Пошкоджений паркет



Фото 42. Пошкодження приміщення 235. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).





Фото 43-46. Пошкодження приміщення 237. Пошкоджено м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини в муруванні та штукатурці.



Фото 47. Пошкодження приміщення 242. Пошкоджено вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).




Фото 48. Пошкодження приміщення 244. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Вибиті двері



Фото 49. Пошкодження приміщення 245. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Вибиті двері . Аналогічно для приміщень 246,247,248



Фото 50. Фрагмент вікна приміщення 256. Пошкоджено м.п вікно(розбит склопакет, пошкодження фурнітури, рам).






Фото 51-55. Пошкодження приміщень 249-252. Пошкоджено м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Вибиті двері . Одиичне осколкове ураження стіни, тріщини мурування перегородки та штукатурки



Фото 56. Пошкоджене вікно коридору поз. 256



Фото 57. Пошкодження приміщення 261. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Вибиті двері .



Фото 58. Вибиті двері приміщень 258,261,263,264-270, 244-248



Фото 59. Пошкодження приміщення 263. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).




Фото 60. Пошкодження приміщення 270. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Вибиті двері . Аналогічно для приміщень 246,247,248



Фото 61. Пошкодження приміщення 272. Пошкоджені дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).