

# **Фотофіксація пошкоджень приміщень 4-го поверху**

**(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)**





Фото 1,2,3 Пошкоджені вікна приміщення 402а,404. Фурнітура пошкоджена, тріщини профілю





Фото 4,5 Пошкоджені вікна приміщення 405,406. Фурнітура пошкоджена, тріщини профілю в місцях планок замикавання, розбиті склопакети



Фото 6,7 Пошкоджені вікна приміщення 407. Фурнітура пошкоджена, вирвані планки замикавання



Фото 8. Пошкодження відкосу дверей лекційної аудиторії - приміщення 408



Фото 9. Пошкодження дерев'яних вікон лекційної аудиторії - приміщення 408. Вибите скло, фурнітура замикання.



Фото 10,11 . Пошкодження перегородок лекційної аудиторії - приміщення 408. Численні тріщини по швам легкобетонних блоків, відшарування та тріщини штукатурки



Фото 12,13 . Пошкодження перегородок лекційної аудиторії - приміщення 408. Численні тріщини по швам легкобетонних блоків, відшарування та тріщини штукатурки. Замокання та руйнація з набуханням паркету



Фото 14,15 . Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 409. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки. Пошкодження дерев'яних вікон лекційної аудиторії - приміщення 409. Вибите скло, фурнітура замикання.





Фото 16,17,18 . Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 409. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки.



Фото 19,20 . Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 410. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки. Пошкодження дерев'яних вікон лекційної аудиторії - приміщення 410. Вибите скло, фурнітура замикання



Фото 21,22. Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 410. Численні тріщини по швам кладки з легкобетонних блоків, відшарування та тріщини штукатурки.





Фото 23,24,25,26 . Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 411. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки. Пошкодження дерев'яних вікон лекційної аудиторії - приміщення 411. Пошкоджена фурнітура замикання



Фото 27,28 . Пошкодження лекційної аудиторії - приміщення 412. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки. Пошкодження дерев'яних вікон лекційної аудиторії - приміщення 412. Пошкоджена фурнітура замикання, вибите скло



Фото 29 . Пошкодження дверей лекційної аудиторії - приміщення 412. Тріщини та деформація коробки,лиштва, пошкодження петель, замка



Фото 30,31 . Пошкодження приміщення 410. Численні тріщини по швам кладки, відшарування та тріщини штукатурки.



Фото 32. Пошкодження приміщення 415. Тріщини в перегородках та штукатурці, пошкодження дерев'яного вікна( вибите скло, пошкодження фурнітури, рам)



Фото 33. Пошкодження приміщення 414. Тріщини в перегородках та штукатурці, пошкодження дерев'яного вікна( вибите скло, пошкодження фурнітури, рам)




Фото 34,35. Пошкодження приміщення 416. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін. Пошкодження металопластикових вікон( розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, профілів рам, пошкодження пвх підвіконь)



Фото 36,37,38. Пошкодження приміщення 416. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін. Пошкодження металопластикових вікон( розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, профілів рам, пошкодження пвх підвіконь). Повністю зруйнована стеля Армстронг



Фото 39. Пошкодження сходової клітини поз. 417. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури)



Фото 40. Пошкодження приміщення 420. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін, осипання плитки. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури)



Фото 41. Пошкодження приміщення 420. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін, осипання плитки. Пошкодження дерев'яного вікна (розбите скло, пошкодження фурнітури)



Фото 42. Пошкодження приміщення 421. Тріщини в перегородках та штукатурці, осколкові ураження стін, осипання плитки. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури)



Фото 43,44,45. Пошкодження приміщення 422. Тріщини в перегородках та штукатурці. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури). Осколкове пробиття фільончастих дверей



Фото 46,47. Пошкодження приміщення 422. Тріщини в перегородках та штукатурці.




Фото 48,49. Пошкодження приміщення 422а. Зруйнована мдф дверь



Фото 50. Пошкодження приміщення 422а. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури).



Фото 50,51. Пошкодження приміщення 423. Тріщини в перегородках та штукатурці. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури). Пошкодження фільончастих дверей



Фото 52,53. Пошкодження приміщення 424. Тріщини в перегородках та штукатурці. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури). Пошкодження фільончастих дверей



Фото 54,55. Пошкодження приміщення 424а. Осколкове пошкодження відкоса. Пошкодження металопластикового вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури, пробитий осколком профіль).



Фото 56. Пошкодження приміщення 425. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури).



Фото 57. Пошкодження приміщення 426. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури).



Фото 58. Пошкодження приміщення 427. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури).



Фото 59. Пошкодження приміщення 401. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури).



Фото 60. Пошкодження приміщення 428. Пробиття цегляної перегородки



Фото 61. Пошкодження приміщення 431. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури).




Фото 62. Пошкодження приміщення 430. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури). Пробиття перегородки до приміщення поз. 428 по БТІ



Фото 63. Пошкодження приміщення 432. Пошкодження м.п вікна( розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 64. Пошкодження приміщення 433. Пошкодження м.п вікна( розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 65. Пошкодження приміщення 434. Пошкодження м.п вікна( розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 66. Пошкодження приміщення 435. Пошкодження м.п вікна( розбитий склопакет, пошкодження фурнітури, профілів рами).




Фото 67. Пошкодження приміщення 435а. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами). Тріщини в перегородці з газоблоку



Фото 68. Пошкодження приміщення 437. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 69. Пошкодження приміщення 436. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 70. Пошкодження приміщення 438. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 71. Пошкодження приміщення 439. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 72. Пошкодження приміщення 441. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).



Фото 73,74. Пошкодження приміщення 443,444. Пошкодження дерев'яного вікна( розбите скло, пошкодження фурнітури, профілів рами).







Фото 75,76,77,78. Пошкодження приміщення 440. Пошкодження м.п вікон( розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, профілів рами). Часткове пошкодження стелі армстронг (20%)



Фото 79. Пошкодження приміщення 447. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 80. Пошкодження приміщення 448-449. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 81. Пошкодження приміщення 450. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Пошкодження штукатурки стелі



Фото 82. Пошкодження приміщення 450а. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 83. Пошкодження приміщення 451. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 84. Пошкодження приміщення 401. Пошкодження дерев'яних вікон( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).