

**Фотофіксація пошкоджень**  
**Навчально-лабораторного корпусу № 4**  
**(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)**  
**9 поверх**




Фото 1-3. Пошкодження вікон приміщень 909,912



Фото 4-5. Пошкодження дерев'яних вікон приміщення 913. Тріщини в штукатурці



Фото 6. Пошкодження дерев'яних вікон приміщення 914. Тріщини в штукатурці



Фото 7,8 Пошкодження алюмінієвих вікон сходової клітини.



Фото 7-9 Пошкодження алюмінієвих вікон та дверей сходової клітини



Фото 10-11 Пошкодження дерев'яного вікна прим. 915. Відшарування стелі



Фото 12,14 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 916. Вздутий лінолеум, тріщини в штукатурці





Фото 15-17 Пошкодження алюмінієвих вікон та дверей сходової клітини. Тріщини штукатурки

**8 поверх**




Фото 18-21 Пошкодження алюм. Вікна прим. 805 , дерев'яних вікон прим 809,812,813.



Фото 22-24 Пошкодження дерев'яних вікон прим. 814,815та відкосів дверей



Фото 25 Пошкодження дер. двері до сходової клітини





Фото 26-29 Пошкодження дерев'яних вікон, відкосів дверей, лінолеуму підлог прим. 817

## 7 поверх



Фото 30-31 Пошкодження алюмінієвого вікна коридору 705 та дерев'яного вікна прим. 709



Фото 32 Пошкодження дерев'яного вікна прим. 712. Вздутий лінолеум



Фото 33 Цілі м.п вікна прим. 713,714



Фото 33 Ціле м.п вікно прим. 715



Фото 34-35 Розбиті двері та вікна сходової клітини






Фото 36-40 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 717-717. Тріщини в штукатурці



Фото 40-41 Розбиті вікна алюм. Сходової VIII

**6 поверх**






Фото 42-49 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 609-615. Тріщини в штукатурці в прим. 615



Фото 50-51 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 616. В приміщенні самотужки усунено дефекти після пошкоджень: виконано штукатурку стін, шпаклівку стін та стель, їх пофарбування. Заміну лінолеуму



Фото 52-53 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 617.

**5 поверх**



Фото 54-56 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 509,512. Розбите алюм. Вікно прим. 505




Фото 57-58 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 513-514.





Фото 59-61 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 515. Тріщини в штукатурці, відшарування стелі





Фото 62-65 Пошкоджені дерев'яні вікна приміщень. 516-520. Розбита дверь, тріщини в штукатурці відкосів

## 4 поверх



Фото 66-67 Пошкоджені дерев'яне вікно прим. 409. Розбите алюм. вікно коридору




Фото 68-70 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 412-413. Тріщини в штукатурці



Фото 71-72 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 414.



Фото 73-74 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 415. Тріщини в штукатурці




Фото 75-76 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 416, аналогічно 417

### **3 поверх**



Фото 77-78 Пошкоджені дерев'яне вікно прим. 309



Фото 79-81 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 312-313







Фото 82-87 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 314. Численні тріщини штукатурки





Фото 88-89 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 315





Фото 90-92 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 316. Вздутий лінолеум



Фото 93-95 Пошкоджені дерев'яне вікно прим. 317. Тріщини в штукатурці. Фото 95 – розбита дверь до сходової

## 2 поверх



Фото 96-97 Пошкоджені алюм. вікно прим. 216, дерев'яне вікно прим. 210





Фото 98-101 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 211,212,213. Горизонтальна тріщина в штукатурці прим 213 шир. 2мм



Фото 102-103 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 215. Тріщини в штукатурці



Фото 104 Пошкоджені дерев'яні вікна переходу 217




Фото 105-106 Пошкоджений паркет прим. 218 музею






Фото 107-112 Пошкодження приміщень 225,226,27,219,220,221. Розбиті алюм. вікна, тріщини штукатурки та кладки перегородок. Замокання підвісної стелі

## 1 поверх



Фото 113-114 Пошкоджені алюм. вікна прим. 103. Зруйнований замощий паркет, підвісна стеля




Фото 115 Пошкоджені алюм арочні вікна прим. 102



Фото 116-117 Пошкоджені дерев'яні вікна прим. 118-120



Фото 118 Пошкоджене м.п вікно прим. 121. Тріщини в рамі профіля





Фото 119-121 Пошкоджені дерев'яні вікна прим.122,120,124



Фото 122 Пошкоджені дерев'яні вікна переходу





Фото 123-124 Протікаюча покрівля над архівом 2 поверху. Порушення гідроізоляції воронки. Недостатня розуклонка – утворення блюдць після дощу



Фото 125 Пошкоджені дерев'яні вікна техповерху






Фото 126-128 Стан покрівлі над будівлею. Рубероїд в нормальному стані. Парапетні плити та дашки з/б шахт від атмосферних впливів розсипаються