

**Фотофіксація пошкоджень**  
**Навчально-лабораторного корпусу № 2**  
**(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)**  
**1 поверх**



Фото 1,2,3 Пошкодження приміщення 108. Розбиті дерев'яні вікна, пошкоджена покрівля з профлиста, вибиті фронтони



Фото 4-6. Пошкодження приміщень 102-104. Вибиті зовнішні двері, дерев'яні вікна



Фото 7-8. Ознаки пожежі приміщення 102





Фото 9-11. Пошкодження авіабомбою приміщень 101-102



Фото 12-14. Пошкодження авіабомбою приміщення 105



Фото 15-17. Вибиті дерев'яні вікна приміщень 104,108,109




Фото 18-19. Вибиті дерев'яні вікна приміщень 112,113



Фото 20. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 115



Фото 21. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 107-108







Фото 21-22. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 118,119



Фото 23. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 101



Фото 24. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 6-101,7-101



Фото 25. Розбита м.п вхідна дверь тамбуру



Фото 26-28. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 123-125




Фото 29-30. Санвузол 126-127. Розбита дверь та вікно



Фото 20. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 103

## 2 поверх



Фото 21. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 208



Фото 22-23. Вибите дерев'яне вікно коридору 201. Пошкоджена покрівля одноповерхової прибудови



Фото 24. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 209





Фото 25-28. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 210-213. Оббита штукатурка прим.212. Скрізь пошкоджені двері



Фото 29-32. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 214-217



Фото 20. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 218







Фото 21-25. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 220-222



Фото 26-28. Пошкоджені двері приміщення 222-229




Фото 29. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 202



Фото 30. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 204



Фото 31-33. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 205. Пошкодження паркету

### 3 поверх





Фото34-37. приміщення 305. Вибиті дерев'яні вікна. Осколкове ураження стін. Вибиті двері



Фото 38. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 303



Фото 39. Тріщини штукатурки в коридорі 301



Фото 40-41. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 306-307



Фото 42-43. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 308. Тріщини в штукатурці




Фото 44-45. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 310-313



Фото 46. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 314



Фото 47-50. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 316-318



Фото 51. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 319







Фото 52-56. Пошкодження приміщення 320-327



Фото 57-58. Вибиті дерев'яні вікна приміщення 302-303







Фото 59-69. Пошкодження одноповерхової прибудови гаражів – пошкодження покрівлі, відшарування штукатурки стін та стелі, вибиті дерев'яні вікна