

# **Фотофіксація пошкоджень приміщень 1-го поверху**

**(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)**



Фото 1,2 Пошкодження дерев'яних вікон приміщення 105( розбите скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 3,4,5 Пошкодження м.п вікон приміщення 105а,б,в,г( пошкодження фурнітури, сколи рам).  
Пошкодження м.п перегородок



Фото 6-9 Пошкодження м.п вікон приміщення 107-108( пошкодження фурнітури, сколи рам).



Фото 10-13 Пошкодження м.п вікон приміщень 107-111( пошкодження фурнітури, сколи рам).



Фото 14-15 Пошкодження м.п вікон приміщення 112( пошкодження фурнітури, сколи рам, розбитий склопакет).



Фото 16 Пошкодження м.п вікна приміщення 115( пошкодження фурнітури, сколи рам).




Фото 17 Пошкодження м.п вікон приміщення 116( пошкодження фурнітури, сколи рам).









Фото 18-21 Пошкодження м.п вікон приміщення 118( пошкодження фурнітури, сколи рам, розбиті склопакети).



Фото22 Пошкодження м.п вікна приміщення 117( пошкодження фурнітури, сколи рам).





Фото 23-24 Пошкодження перегородки приміщення 119( осколкове пробиття склоблоків, штукатурка осипалась).



Фото 25 Пошкодження м.п вікон приміщення 118( пошкодження фурнітури, сколи рам, розбиті склопакети).




Фото 26-28 Пошкодження приміщень 220-221(Розбиття вікон м.п пошкодження фурнітури, сколи рам, розбиті склопакети). Штукатурка осипалась




Фото 29 Пошкодження дерев'яних вікон приміщення 139( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 30 Пошкодження дерев'яного вікна приміщення 137( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 31-32 Пошкодження дерев'яних вікон приміщення 140,143( пошкодження фурнітури, розбите скло). Тріщини штукатурки, плитка осипається



Фото 33 Пошкодження дерев'яного вікна приміщення 150( пошкодження фурнітури, розбите скло). Розбита перегородка




Фото 34-36 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 144-146( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 37 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 148( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 38 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 151( пошкодження фурнітури, розбите скло).





Фото 39-41 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 152-153( пошкодження фурнітури, розбите скло). Тріщини в штукатурці, двері розбиті



Фото 42 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 154( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 43 Пошкодження м.п вікон приміщень 189(розбитий склопакет потребує заміни, рама та фурнітура ціла). Друге вікно приміщення м.п ціле



Фото 44 Пошкодження паркету в приміщенні 190



Фото 45-46 Пошкодження дерев'яних вікон приміщень 192( пошкодження фурнітури, розбите скло).



Фото 47-48 Пошкодження приміщень 180-182( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло). Тріщини штукатурки




Фото 49. Пошкодження приміщення 179( пошкодження дерев'яного вікна фурнітури, розбите скло).



Фото 50 Пошкодження приміщень 178( пошкодження дерев'яного вікна фурнітури, розбите скло).  
Тріщини штукатурки





Фото 51-52 Пошкодження приміщень 177( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло).  
Тріщини штукатурки




Фото 53-56 Пошкодження приміщень 173-175( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло). Тріщини штукатурки



Фото 57 Пошкодження приміщень 172( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло). Тріщини штукатурки. Штукатурка стелі осипалась







Фото 58-59 Пошкодження приміщення 164( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло).  
Тріщини штукатурки





Фото 60-64 Пошкодження приміщень 163-161( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло). Тріщини штукатурки




Фото 65 Пошкодження приміщень 158-160( пошкодження дерев'яних вікон фурнітури, розбите скло).  
Тріщини штукатурки, плитка осипається