

Фотофіксація пошкоджень приміщень 3-го поверху

(Нумерація приміщень прийнята згідно планів БТІ)





Фото 1. Пошкоджені м.п. вікна приміщення 302. Фурнітура пошкоджена, тріщини профілю








Фото 2-9 Пошкоджені вікна приміщення 351. Фурнітура пошкоджена, тріщини профілю, розбиті склопакети. Часткове пошкодження стелі армстронг (10%)



Фото 10. Пошкоджені м.п вікна приміщення 304. Фурнітура пошкоджена, тріщини профілю, розбиті склопакети



Фото 11. Пошкодження приміщення 305. Пошкодження м.п вікон(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Пошкодження паркету(вздуття) внаслідок витікання води з зруйнованих радіаторів






Фото 12,13,14. Пошкодження приміщення 306. Пошкодження 2 м.п вікон(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). В двох вікнах, що вцілили відрегулювати фурнітуру. Тріщини в цегляній перегородці з розтріскуванням штукатурки.



Фото 15. Приміщення 306. Вікно ціле, потребує регулювання фурнітури.





Фото 16-19. Пошкодження приміщення 308. Пошкодження 4 металопластикових вікон (розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам).. Тріщини в цегляній перегородці з розтріскуванням штукатурки.




Фото 20-21. Пошкодження приміщення 309. Пошкодження м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини в перегородці з розтріскуванням штукатурки, зруйновано МДФ двері





Фото 22-25. Пошкодження приміщення 310. Пошкодження м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Вздуття паркету



Фото 26-27. Пошкодження приміщення 311. Пошкодження м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 28,29. Пошкодження приміщення 303. Пошкодження дерев'яного вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рами). Осколкове пошкодження стін







Фото 30-34. Пошкодження приміщення 312. Пошкодження м.п вікна(розбиті склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін, зруйновано м.п двері. Повністю зруйновано стелю армстронг, пошкодження меблів







Фото 35-40. Пошкодження приміщень 313,314,315. Пошкодження вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін, зруйновано двері. Повністю зруйновано стелю армстронг, пошкодження меблів



Фото 41. Пошкодження приміщення 316. Пошкодження дерев'яні вікна(розбите скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін





Фото 42-44. Пошкодження приміщення 319,320. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін, тріщини в перегородках.



Фото 45-46. Пошкодження приміщення 321. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін, тріщини в перегородках.



Фото 47. Пошкодження приміщення 321. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження стін, тріщини в перегородках.



Фото 48. Пошкодження приміщення 322. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 49. Пошкодження приміщення 322а. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Пошкоджено перегородку до коридору



Фото 50. Пошкодження приміщення 323. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 51. Пошкодження приміщення 324. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 52. Пошкодження приміщення 325. Пошкоджено м.п вікно(розбито склопакет, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 53. Пошкодження приміщення 325а. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рами). Вибито двері



Фото 54. Пошкодження приміщення 326. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 55. Пошкодження приміщення 327. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 56. Пошкодження приміщення 328. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове ураження віконного простінку



Фото 57. Пошкодження приміщення 330. Осколкове ураження перегородки



Фото 58,59. Пошкодження приміщення 333,331. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 60. Пошкодження приміщення 334. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).





Фото 62,63. Пошкодження приміщення 335. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Осколкове пробиття дверей



Фото 64. Пошкодження приміщення 336. Пошкоджено дерев'яне вікно(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).




Фото 65,66. Пошкодження вікон приміщення 337-338. Пошкоджено м.п вікна(розбито склопакети, пошкодження фурнітури, рам).





Фото 67-70. Пошкодження приміщення 339-340. Пошкоджено м.п вікна(розбито склопакети, пошкодження фурнітури, рам). Вздуття паркету. Штукатурка стелі осипалась



Фото 71. Пошкодження приміщення 341. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Розбита м.п дверь на сходову клітину



Фото 72-73. Пошкодження приміщення 342. Пошкоджено м.п вікна(розбито склопакети, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 74. Пошкодження приміщення 346. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 75. Пошкодження приміщення 347. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 76. Пошкодження приміщення 348. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 77. Пошкодження приміщення 349. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам).



Фото 78-80. Пошкодження приміщення 350. Пошкоджено дерев'яні вікна(розбито скло, пошкодження фурнітури, рам). Тріщини в стіні в районі дверного прорізу